



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
Puh: +45 87 25 56 44
Sähköposti: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Ajoneuvon tiedot

Valmistaja:	Volkswagen
Malli:	Golf (5M)
Vuosimalli:	2007
Mittarilukema:	Ei olennainen
Moottoritunnus:	BLF

Oireet

- ESP merkkivalo palaa satunnaisesti.
- Moottori ei vastaa kaasuun ennen kuin moottori sammutetaan ja käynnistetään uudelleen

Vikakoodit

P1388 – Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
Puh: +45 87 25 56 44
Sähköposti: support@hella-gutmann.dk

Hotline info



Ratkaisu

- Moottorin ohjainlaitteen ohjelmistopäivitys. Varmista, että moottorin ohjainlaitteessa on uusin ohjelmistoversio ennen vianmäärityksen aloitusta, ja päivitä ohjainlaite tarvittaessa. Päivitys voidaan suorittaa valmistajan ODIS-ohjelmistolla käyttäen Hella Gutmann-diagnoositesterin VCI:tä PassThru-laitteena. GeKo-tunnukset ja flatrate-käyttöaika vaaditaan.

