



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
Puh: +45 87 25 56 44
Sähköposti: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Ajoneuvon tiedot

Valmistaja:	Volkswagen
Malli:	Ei olennainen
Vuosimalli:	Ei olennainen
Mittarilukema:	Ei olennainen
Moottoritunnus:	BBY

Oireet

- Moottorin häiriövalo (MIL) palaa satunnaisesti
- Ajoneuvo toimii moitteetta
- Kasvanut polttoaineen kulutus

Vikakoodit

P1116 – Oxygen (Lambda) Sensor Heating Bank 1 Sensor 1: Open Circuit
P1176 – Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst: Control Limit Reached
P1178 – Linear Oxygen Sensor Pump Current Open Circuit
P1180 – Linear Oxygen Sensor Pump Current Short to Plus
P1181 – Linear Oxygen Sensor Pump Current Open Circuit
P1183 – Linear Oxygen Sensor Pump Current Short to Plus
P1190 – Linear O2 sensor reference voltage implausible
P1196 – Oxygen Sensor Heater Circuit,Bank1-Sensor1 Electrical Malfunction





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
Puh: +45 87 25 56 44
Sähköposti: support@hella-gutmann.dk

Hotline info



Ratkaisu

- Moottorin ohjainlaitteen ohjelmistopäivitys. Varmista, että moottorin ohjainlaitteessa on uusin ohjelmistoversio ennen vianmäärityksen aloitusta, ja päivitä ohjainlaite tarvittaessa. Päivitys voidaan suorittaa valmistajan ODIS-ohjelmistolla käyttäen Hella Gutmann-diagnoositesterin VCI:tä PassThru-laitteena. GeKo-tunnukset ja flatrate-käyttöaika vaaditaan.

