



Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
Puh: +45 87 25 56 44
Sähköposti: support@hella-gutmann.dk

Hotline info

Ajoneuvon tiedot

Valmistaja:	Audi
Malli:	A4 (8K)
Vuosimalli:	2009
Mittarilukema:	Ei olennainen
Moottoritunnus:	CDHB

Oireet

- Useita merkki- ja varoitusvaloja
- Mittariston näyttö pimeänä
- MMI ei toimi
- Sähköikkunat eivät toimi
- Suuntavilkut eivät toimi

Vikakoodit

00532 – Supply Voltage B+: Signal too Low
00447 – Functional limitation due to overvoltage (upper limit value exceeded)





Hella Gutmann Solutions A/S
8800 Viborg
Puh: +45 87 25 56 44
Sähköposti: support@hella-gutmann.dk

Hotline info



Ratkaisu

- Vaihtovirtalaturin jännitteensäädin viallinen. Kun laturi tai jännitteensäädin vaihdetaan päivitettyyn versioon, tulee Gateway-ohjainlaitteen J533 ohjelmisto päivittää uusimpaan saatavana olevaan versioon.
- Päivitys voidaan suorittaa valmistajan ODIS-ohjelmistolla käyttäen Hella Gutmann-diagnoositesterin VCI:tä PassThru-laitteena. GeKo-tunnukset ja flatrate-käyttöaika vaaditaan.

