



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk



# Hotline info

## Bil info

Bilmærke:	Volkswagen
Model:	Golf (5M)
Årgang:	2007
Km tal:	Ikke relevant
Motorkode:	BLF

## Bilteknisk problem

- ESP lampen lyser periodisk.
- Vil ikke tag gas før tænding har været afbrudt og tilsluttet igen

## Fejlkode

P1388 – Styreenhed defekt



Hella Gutmann Solutions A/S  
8800 Viborg  
TLF: +45 87 25 56 44  
Mail: support@hella-gutmann.dk

# Hotline info



## Løsning

- Software afvigelse i motorstyring
- Opdatering med passende diagnose udstyr nødvendig før udskiftning af nogen dele.

